

## Memorando 46: 2.760/2020

---

**De:** Jander Manoel Silva da Silva - CGENG

**Para:** GAB - A/C Leocarlos G.

**Data:** 10/06/2020 às 11:39:00

**Setores envolvidos:**

GAB, CGENG, ZU-SENG

Bom dia!

Segue Relatório Fotográfico Elisa Esther Orçamento revisado junho 2020

Favor assinar

Sds

—

**Jander Manoel Silva da Silva**  
*Engenheiro*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ**  
**RIO GRANDE DO SUL**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**RUA ELISA ESTHER ALVES DUTRA**

**Coordenadas – 30 09 45,13 S    53 34 49,75 O**  
**30 09 46,33 S    53 34 51,45 O**

**Objeto:** Pavimentação em Paralelepípedo

**Localização:** Início na Avenida Julio Vargas passando pelas rua Paulo Lôndero e Tibúrcio José Fraga finalizando em direção à rua Augusto Motta.

**Informações:** A rua a ser pavimentada existe sem calçamento, com solo compactado pelo tráfego, sem interferências impeditivas para a construção, apresenta área livre para execução dos serviços.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ**

### **RIO GRANDE DO SUL**

Figura 1



Vista Av. Julio Vargas para rua Paulo Lôndero

Figura 2



Vista Av. Julio Vargas sentido centro-bairro



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ**

### **RIO GRANDE DO SUL**

Figura 3



Vista Av. Julio Vargas sentido bairro-centro

Figura 4







## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ**

### **RIO GRANDE DO SUL**

Vista Rua Paulo Lôndero para Av. Julio Vargas

Figura 5



Resíduo deteriorado entre Av. Julio Vargas rua Paulo Lôndero

Figura 6



Vista Rua Paulo Lôndero sentido centro bairro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ**  
**RIO GRANDE DO SUL**

Figura 7



Vista Rua Paulo Lôndero sentido bairro-centro

Figura 8



Vista Rua Paulo Lôndero sentido centro bairro  
Local da caixa de Inspeção a ser construída esquina





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ**  
**RIO GRANDE DO SUL**

Figura 9



Vista Sentido Rua Paulo Lôndero para rua Tiburcio José Fraga  
sentido do escoamento pluvial

Figura 10





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ** **RIO GRANDE DO SUL**

Vista Rua Paulo Lôndero para rua Tiburcio José Fraga

Figura 11



Vista Rua Tiburcio José Fraga sentido Centro bairro

Figura 12







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ**  
**RIO GRANDE DO SUL**

Vista Rua Tiburcio José Fraga sentido bairro-centro

Figura 13



Vista Sentido Rua Tiburcio José Fraga para rua Augusto Motta  
Local das caixas de Inspeção a serem construídas esquina  
sentido do escoamento pluvial

Figura 14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ**  
**RIO GRANDE DO SUL**



Vista Rua Augusto Motta Tiburcio para rua José Fraga

Figura 15



Vista Rua Augusto Motta Tiburcio para rua José Fraga  
Local da caixa de Inspeção a ser construída esquina

Figura 16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ**  
**RIO GRANDE DO SUL**



Vista Rua Augusto Motta Tiburcio para rua José Fraga  
Local da caixa de Inspeção a ser construída esquina

São Sepé, 10 junho de 2020

---

**Engº Civil Jander Manoel Silva da Silva**  
CREA RS 68989

MATRÍCULA 8260





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0DBA-5006-7060-F3A0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JANDER MANOEL SILVA DA SILVA (CPF 601.802.690-20) em 10/06/2020 11:42:19 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saosepe.1doc.com.br/verificacao/0DBA-5006-7060-F3A0>